



Kabinenschutzfenster Diode^{plastic} light
 Laser Protective Window Diode^{plastic} light
 Hublots de protection laser Diode^{plastic} light
 Cristal protector de láser Diode^{plastic} light
 Occhiali di protezione per laser Diode^{plastic} light
 Laser bescherming venster Diode^{plastic} light

Materialnummer: Material no.:	000000-1012.748	Filterfarbe:	Blau
Numéro de matériel:		Filter colour:	Blue
Número de material:		Couleur du filtre:	Bleu
Numero di materiale:		Color del filtro:	Azul
Materiaalnummer:		Colore del filtro:	Azzurro
		Filterkleur:	Blauw

1000 x 637 x 5,0 mm

T_{D65} = 15%



Kennzeichnung nach DIN EN 12254:2010+AC:2011:
Marking as per DIN EN 12254:2010+AC:2011:
Certification d'après la norme DIN EN 12254:2010+AC:2011:
Marcajes según DIN EN 12254:2010+AC:2011:
Contrassegno secondo DIN EN 12254:2010+AC:2011:
Gegevens volgens DIN EN 12254:2010+AC:2011:

600-620	DIR AB4	
> 620-695	DIR AB5	
> 695-700	DIR AB4	OB

Hinweise für den Gebrauch:

- Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben müssen ausgetauscht werden.
- Die Erkennbarkeit vorhandener Warnlichter und Warnzeichen kann durch die Filterfarbe vermindert sein. Verstärken Sie gegebenenfalls die Arbeitsplatzbeleuchtung.

Notes for use:

- Scratched or damaged windows must be exchanged.
- The identification of existing warning lights and warning signs may be impaired by the filter colour. If need be, increase the brightness of your workplace.

Consignes d'emploi:

- Des oculaires rayés ou endommagés doivent être remplacés.
- La perceptibilité des feux de signalisation et des signaux d'avertissement en présence peut être réduite par la couleur des filtres. Amplifiez l'éclairage de votre poste de travail, le cas échéant.

Notas para el uso:

- Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.

Istruzioni per l'uso:

- Filtri danneggiati o rigati devono essere sostituiti.
- Il riconoscimento di luci di segnalazione e di segnali di avvertimento può essere ridotto dal colore dei filtri. Eventualmente rinforzare l'illuminazione dell'ambiente di lavoro.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Bekraste of beschadigde lenzen dienen te worden vernieuwd.
- De herkenbaarheid van waarschuwingslichten en waarschuwingstekens kan door de kleur van het filter zijn verminderd. Gebruik zo nodig meer verlichting op de werkplek.

Offenhäuser + Berger GmbH Meeboldstraße 30 D-89522 Heidenheim	☎:	+49 (0) 7321 480615	Seriennummer:	
	Fax:	+49 (0) 7321 480616	Serial no.:	
	InterNet :	www.offenhaeuser-berger.de	Numéro de série:	
	eMail:	info@offenhaeuser-berger.de	Número de serie:	
			Numero di serie:	
		Seriennummer:		